	TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A.	FR-DIR-02
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO	Versión 2
	FORMATO PARA LA PRESENTACION DE INFORMES	Vigencia 21/06/2016
		Página 1 de 8

DE:	COPASST.	Nº	001
PROCESO:	INFORME INSPECCION DE PUESTOS DE TRABAJO GARITA DE ENTRADA, GARITA DE SALIDA, CONTROL VEHICULAR SALA VIP, SALA ROSADA Y LOCKERS. EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE VILLAVICENCIO S,A	FECHA:	05 DE MARZO DE 2019
LUGAR :	TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S,A	HORA :	09:00 A.M.
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS – ACTA ANTERIOR N°002 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2019			
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PACTADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA
INSPECCION A PUESTOS DE TRABAJO EXTERNOS E INTERNOS DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES	INTEGRANTES COPASST	05 DE MARZO DEL 2019	14 DE MARZO DEL 2019
ORDEN DEL DIA			
Nº	TEMA	PRESENTA	TIEMPO
DESARROLLO			
Siendo las 09:00 A.m., se reunieron en la sala operativa de la Terminal de Transporte de Villavicencio, los integrantes del COPASST los funcionarios LUISA FERNANDA CAICEDO, WILSON MORENO, OSCAR BALANTA Y LILIANA TRUJILLO			
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acta de reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo N° 002 del 25 de Febrero de 2019.			
1	INFORME DE EVIDENCIA PUESTOS DE TRABAJO EXTERNOS TERMINAL		
	Se anexa registro fotográfico.		
2	PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN EJECUCION		
	<ul style="list-style-type: none"> ⚡ Garita de salida, se encontró filtración de agua proveniente del baño de los taxistas, afectando el área de la garita por causa de la humedad, condiciones de higiene ineficientes, presencia de cables eléctricos expuestos, daño en poli sombra, presenta iluminación deficiente, locker en mal estado, una parte del piso de la garita se encuentra sin baldosa. 		



**TERMINAL DE TRANSPORTES DE
VILLAVICENCIO S.A.**

FR-DIR-02



PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO

Versión 2

Vigencia
21/06/2016

FORMATO PARA LA PRESENTACION DE INFORMES

Página 2 de 8



- ⚡ Presencia de humedad en la garita de entrada ya que existe grietas en el techo y en temporada invernal esta se inunda provocando proliferación de insectos que causan enfermedades, rosetas eléctricas y tomas en mal estado, la taza se encuentra fisurada pudiendo causar accidentes por el uso continuo de la misma, requiriendo cambio inmediato, en verano el agreste sol penetra la caseta ya que esta es bordeada completamente en vidrio transparente, tornándose calurosa y poco visible debido a los destellos de las radiaciones solares produciendo molestias en el momento de la ejecución de las funciones, adicionalmente se ha venido presentando una grave problemática por la incursión de personas extranjeras, ya que estas invadieron terrenos aledaños a la Terminal, causando desastres en el ambiente por causa de excremento humano.



TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A.

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO




FORMATO PARA LA PRESENTACION DE INFORMES

FR-DIR-02

Versión 2

Vigencia
21/06/2016

Página 3 de 8





TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A.

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO



FORMATO PARA LA PRESENTACION DE INFORMES

FR-DIR-02

Versión 2

Vigencia
21/06/2016

Página 4 de 8





TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A.

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO

FORMATO PARA LA PRESENTACION DE INFORMES



FR-DIR-02

Versión 2



Vigencia
21/06/2016

Página 5 de 8

⚡ Control vehicular exposición de cableado, y toma en mal estado.



⚡ Sala VIP: sillas segundo piso averiado y arreglo chapa y ajuste de la escalera que comunica el primer piso con el mesa Niní, adicionalmente presenta grietas la madera de los escalones y desgaste en la cinta antideslizante.





TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A.

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO

FORMATO PARA LA PRESENTACION DE INFORMES

FR-DIR-02


Versión 2

Vigencia
21/06/2016

Página 6 de 8



- 4 Sala Rosada: daño en la puerta de la sala Rosada ya que esta presenta desajuste, se corre el riesgo de que esta se rompa, ocasionando daños a los usuario y transeúntes, como lo sucedido en sala morichal.





TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A.

FR-DIR-02


PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO

Versión 2

Vigencia
21/06/2016

FORMATO PARA LA PRESENTACION DE INFORMES

Página 8 de 8



FIRMAS		
NOMBRE	CARGO /EMPRESA	FIRMA
DORELLY OROS MARTINEZ	PRESIDENTA COPASST	<i>[Handwritten signature]</i>
LILIANA TRUJILLO	SECRETARIA	<i>[Handwritten signature]</i>
OSCAR BALANTA	DELEGADO COPASST	<i>[Handwritten signature]</i>
LUISA FERNANDA CAICEDO	DELEGADO COPASST	<i>[Handwritten signature]</i>
WILSON MORENO	DELEGADO COPASSR	<i>[Handwritten signature]</i>